



**Карта заказа отводов.**

1.	<b>Модель отвода</b>	Оф100в
2.	<b>Исполнение отвода</b>	<b>1</b> - прямой петлевой (центрированный)
		<b>2</b> - прямой петлевой
		<b>3</b> - угловой петлевой
		<b>4</b> - прямой
3.	<b>Вариант присоединения «процесс-прибор» - шифр, где первое присоединение к процессу, второе - к прибору или другому оборудованию</b>	<b>A</b> - внешнее - внутреннее <b>B</b> - внутреннее - внутреннее <b>C</b> - внешнее - внешнее <b>D</b> - внутреннее - внешнее
4.	<b>Цифровое обозначение резьбы присоединения или иного варианта присоединения - шифр, где первое присоединение к процессу, второе - к прибору или другому оборудованию</b>	<b>0</b> - под приварку <b>1</b> - M20*1,5 <b>2</b> - G1/2 <b>3</b> - 1/2NPT
5.	<b>Материал отвода</b>	<b>Ст</b> - сталь углеродистая
		<b>СтН</b> - сталь нержавеющая

Пример заказа отвода из углеродистой стали:

1. 2. 3. 4. 5.  
  
Отвод **Оф100в-2 С 0.1** (Ст) под приварку - внеш. M20\*1,5

Пример заказа отвода из нержавеющей стали:

1. 2. 3. 4. 5.  
  
Отвод **Оф100в-1 А 1.2** (СтН) внеш. M20\*1,5 - внутр. G1/2