



Россия, 634061,  
г. Томск, ул. Вершинина, 9  
☎ тел.: 8-800-100-62-66  
✉ e-mail: office@fiztech.ru  
🌐 www.fiztech.ru



Тип измеряемого давления, пределы давлений в системных единицах измерений (кПа, МПа)	Количество делений на шкале / Цена деления				
	кт.0,4	кт.0,6	кт.1,0	кт.1,5	кт.2,5
Вакуумметры -100...0 кПа	200/0,5 кПа	100/1 кПа	50/2 кПа	50/2 кПа	20/5 кПа
Мановакуумметры -100...0...60 кПа	320/0,5 кПа	80/2 кПа	80/2 кПа	80/2 кПа	32/5 кПа
Мановакуумметры -100...0...150 кПа	250/1 кПа	125/2 кПа	50/5 кПа	50/5 кПа	25/10 кПа
Мановакуумметры -100...0...300 кПа	200/2 кПа	80/5 кПа	80/5 кПа	40/10 кПа	20/20 кПа
Мановакуумметры -100...0...500 кПа	300/2 кПа	120/5 кПа	60/10 кПа	60/10 кПа	30/20 кПа
<b>Вакуумметры -0,1...0 МПа</b>	200/0,0005 МПа	100/0,001 МПа	50/0,002 МПа	50/0,002 МПа	20/0,005 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...0,06 МПа</b>	320/0,0005 МПа	80/0,002 МПа	80/0,002 МПа	80/0,002 МПа	32/0,005 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...0,15 МПа</b>	250/0,001 МПа	125/0,002 МПа	50/0,005 МПа	50/0,005 МПа	25/0,01 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...0,3 МПа</b>	200/0,002 МПа	80/0,005 МПа	80/0,005 МПа	40/0,01 МПа	20/0,02 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...0,5 МПа</b>	300/0,002 МПа	120/0,005 МПа	60/0,01 МПа	60/0,01 МПа	30/0,02 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...0,9 МПа</b>	200/0,005 МПа	100/0,01 МПа	50/0,02 МПа	50/0,02 МПа	20/0,05 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...1,5 МПа</b>	320/0,005 МПа	80/0,02 МПа	80/0,02 МПа	80/0,02 МПа	32/0,05 МПа
<b>Мановакуумметры -0,1...0...2,4 МПа</b>	250/0,01 МПа	125/0,02 МПа	50/0,05 МПа	50/0,05 МПа	25/0,1 МПа
<b>Манометры 0-60 кПа</b>	300/0,2 кПа	120/0,5 кПа	60/1 кПа	60/1 кПа	30/2 кПа
<b>Манометры 0-100 кПа</b>	200/0,5 кПа	100/1 кПа	50/2 кПа	50/2 кПа	20/5 кПа
<b>Манометры 0-160 кПа</b>	320/0,5 кПа	80/2 кПа	80/2 кПа	80/2 кПа	32/5 кПа
<b>Манометры 0-250 кПа</b>	250/1 кПа	125/2 кПа	50/5 кПа	50/5 кПа	25/10 кПа
<b>Манометры 0-400 кПа</b>	200/2 кПа	80/5 кПа	80/5 кПа	40/10 кПа	20/20 кПа
<b>Манометры 0-600 кПа</b>	300/2 кПа	120/5 кПа	60/10 кПа	60/10 кПа	30/20 кПа
<b>Манометры 0-0,06 МПа</b>	300/0,0002 МПа	120/0,0005 МПа	60/0,001 МПа	60/0,001 МПа	30/0,002 МПа
<b>Манометры 0-0,1 МПа</b>	200/0,0005 МПа	100/0,001 МПа	50/0,002 МПа	50/0,002 МПа	20/0,005 МПа
<b>Манометры 0-0,16 МПа</b>	320/0,0005 МПа	80/0,002 МПа	80/0,002 МПа	80/0,002 МПа	32/0,005 МПа
<b>Манометры 0-0,25 МПа</b>	250/0,001 МПа	125/0,002 МПа	50/0,005 МПа	50/0,005 МПа	25/0,01 МПа
<b>Манометры 0-0,4 МПа</b>	200/0,002 МПа	80/0,005 МПа	80/0,005 МПа	40/0,01 МПа	20/0,02 МПа
<b>Манометры 0-0,6 МПа</b>	300/0,002 МПа	120/0,005 МПа	60/0,01 МПа	60/0,01 МПа	30/0,02 МПа
<b>Манометры 0-1 МПа</b>	200/0,005 МПа	100/0,01 МПа	50/0,02 МПа	50/0,02 МПа	20/0,05 МПа
<b>Манометры 0-1,6 МПа</b>	320/0,005 МПа	80/0,02 МПа	80/0,02 МПа	80/0,02 МПа	32/0,05 МПа
<b>Манометры 0-2,5 МПа</b>	250/0,01 МПа	125/0,02 МПа	50/0,05 МПа	50/0,05 МПа	25/0,1 МПа
<b>Манометры 0-4 МПа</b>	200/0,02 МПа	80/0,05 МПа	80/0,05 МПа	40/0,1 МПа	20/0,2 МПа
<b>Манометры 0-6 МПа</b>	300/0,02 МПа	120/0,05 МПа	60/0,1 МПа	60/0,1 МПа	30/0,2 МПа
<b>Манометры 0-10 МПа</b>	200/0,05 МПа	100/0,1 МПа	50/0,2 МПа	50/0,2 МПа	20/0,5 МПа
<b>Манометры 0-16 МПа</b>	320/0,05 МПа	80/0,2 МПа	80/0,2 МПа	80/0,2 МПа	32/0,5 МПа
<b>Манометры 0-25 МПа</b>	250/0,1 МПа	125/0,2 МПа	50/0,5 МПа	50/0,5 МПа	25/1 МПа
<b>Манометры 0-40 МПа</b>	200/0,2 МПа	80/0,5 МПа	80/0,5 МПа	40/1 МПа	20/2 МПа
<b>Манометры 0-60 МПа</b>	300/0,2 МПа	120/0,5 МПа	60/1 МПа	60/1 МПа	30/2 МПа

[www.fiztech.ru](http://www.fiztech.ru)

[fiztech\\_tomsk](https://www.instagram.com/fiztech_tomsk)

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

[office@fiztech.ru](mailto:office@fiztech.ru)